








 Lackierung im Gehäuseinnere ist nicht notwendig

AMP 4805 REV 27JUN96 This is a TRANSLATED file from
Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.51