




3 Lackierung im Gehäuseinnere ist nicht notwendig

AMP 1470-19 REV 27JUN96 This is a TRANSLATED file from
Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T