



REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
6	Dome verlängert	22.03.93	S. Garcia
7	1-963448-2 hinzu.	21.04.93	M. Kressmann
E	Zeichnung der Produktzeichnung angepaßt	5.04.95	B. Buxbaum
F	SEE-E-07-002216	29.01.07	C.A.



④  Dichtung PN 963222 wird nach dem Löten eingesetzt
(Dichtung muß zusätzlich bestellt werden)
SEALING PN 963222 (ORDERED SEPARATELY) TO BE ASSEMBLED AFTER SOLDERING

